

Preisblatt**Instandsetzung und Wiederbeschaffung Standrohrwasserzähler und Zubehör**

Alle für Standrohrwasserzähler eingesetzten Materialien und Werkstoffe sind für die Trinkwasserversorgung nach DIN 2001-2 und DIN 50930-6 geeignet.

Der komplett montierte Standrohrwasserzähler wurde einer Dichtheitsprüfung nach DIN ISO 2859 und DIN 3230 unterzogen.

Für die Beschädigung und den Verlust von Standrohren mit Wasserzähler sowie dazugehörigem Zubehör macht die Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH Schadenersatz geltend.

Schadenersatzzahlungen unterliegen nicht der Umsatzsteuer. Von der EWB wird eine Bearbeitungspauschale von 24,53 € (inkl. USt. 5 %) erhoben.

Der Schadenersatzanspruch wird nach dem tatsächlichen Aufwand und den aktuellen Preisen berechnet.

Nr.	Schaden	Preis (netto)
1.	Außen verunreinigter Standrohrwasserzähler - leichte Verschmutzung - starke Verschmutzung	25,50 € 51,00 €
2.	Auslaufventil ¾“ mit Handrad, Material Messing	24,93 €
3.	Handrad „Grün“ 6,5 5/60 mm, Auslaufventil ¾“	4,64 €
4.	Schnellkupplung GEKA mit Innengummi, R 1“	4,96 €
5.	Kupplung C x 2“, Material Messing	66,95 €
6.	Gummi-Dichtung, 70/80 91 x 72 x 5 mm	2,98 €
7.	Feinfilter, Material A4-Edelstahl mit Edelstahlgewebe	171,74 €
8.	Griff für Standrohrwasserzähler, ½ x 140	24,70 €
9.	Verlust oder beschädigter Sicherungsring für Feinfilter, DN 80	3,09 €
10.	Plombierschelle für BA295D	2,79 €
11.	Standrohrwasserzähler-Unterteil, Stutzen 89 mm, für Unterflurhydrant DN 80	439,22 €
12.	Systemtrenner DN 20 x 1“, BA Ausführung mit Systemtrenner DIN EN 12729	179,23 €
13.	Systemtrenner DN 40 x 2“, BA Ausführung mit Systemtrenner DIN EN 12729	918,92 €
14.	Wasserzähler Qn 2,5 m³/h bzw. Q ₃ 4 m³/h a) Zählerglas oder Zählereinsatz defekt b) Frost- und Hitzeeinwirkung c) Zählergehäuse gerissen oder eingedrückt	39,42 €
15.	Wasserzähler Qn 6,0 m³/h bzw. Q ₃ 10 m³/h a) Zählerglas oder Zählereinsatz defekt b) Frost- und Hitzeeinwirkung c) Zählergehäuse gerissen oder eingedrückt	70,82 €
16.	Wasserzähler Qn 10,0 m³/h bzw. Q ₃ 16 m³/h a) Zählerglas oder Zählereinsatz defekt b) Frost- und Hitzeeinwirkung c) Zählergehäuse gerissen oder eingedrückt	205,19 €

Nr.	Schaden	Preis (netto)
17.	Standrohrwasserzähler für Unterflurhydrant DN 80 - mit Systemtrenner DN 20 x 1" - 2 Auslaufventile ¾" BA - ohne Wasserzähler	962,04 €
18.	Standrohrwasserzähler für Unterflurhydrant DN 80 - mit Systemtrenner DN 20 x 1" und DN 40 x 2" - 1 C-Abgang, 1 Auslaufventil ¾" BA - ohne Wasserzähler	1.605,42 €
19.	Bedienschlüssel - DIN 3223/C, für Schieber und Unterflurhydranten - 1100 mm lang, für Außenvierkant 32 mm	41,15 €
20.	Verschlusskappe für Standrohrwasserzähler - DN 80	8,27 €
21.	Verkehrspyloren	118,69 €
22.	Fußverschraubung DN 80	307,34 €
23.	Kartuscheneinsatz für Systemtrenner DN 20	120,45 €
24.	Kartuscheneinsatz für Systemtrenner DN 40	306,86 €
25.	Verschlusskappe für C-Kupplung	5,70 €
26.	Verschlusskappe für GEKA	5,20 €